

FICHA TÉCNICA

15002950 - 15002951 PINTURA ANTIHUMEDAD COFAN AL DISOLVENTE

CARACTERÍSTICAS		COLORES	ENVASE	EMBALAJE
 Pintura al disolvente fabricada a base de polímeros acrílicos. 		01-BLANCO	750 ml 4 litros	6 Uds. Para 750 ml 4 Uds. Para 4 litros
• Indicada para eliminar manchas de humedad en paredes y techos.				
SUPERFICIE	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO
EXTERIOR-INTERIOR	SUPERFICIES LIMPIAS Y SANEADAS	30-60 MINUTOS	24 HORAS	LISO MATE
DILUYENTE	RENDIMIENTO	DENSIDAD	LAVABILIDAD	CONTENIDO EN SÓLIDOS
5% DISOLVENTE CLOROCAUCHO	5-7 m²/L	1.36 g/cc		68%

DATOS TÉCNICOS

Viscosidad Brookfield LTV, 20°C sp-4: 1.5 r.p.m.:4.000 cps

Finura de la molienda: 50 micras

Dureza Buchholz:111

Contenido máx. en COV: 488 g/l. Valor límite de la UE del producto (cat. A/i): 500 g/l (2010)

Abrasión Taber: Según Norma EN ISO 7784-2: 85 mg

Adhesión por tracción directa: Según Norma UNE EN ISO 4624: 3,22 Mpa

Resistencia al impacto: Norma UNE EN ISO 6272-1: Clase 3

PROPIEDADES

- · Acabado: liso mate
- Elevada resistencia a la humedad.
- Elevada adherencia, incluso en soportes algo húmedos.
- Lavable
- Impermeable
- Fácil aplicación
- No amarillea.

MODO DE EMPLEO

- Todas las superficies a aplicar deben estar limpias, secas y saneadas. Si la superficie está contaminada con hongos, algas, etc, hay que lavar y descontaminar.
- Se puede aplicar sobre cemento, yeso, hormigón etc. y sobre superficies metálicas.
- Remover bien el esmalte y aplicarlo tal como viene en el envase. Es conveniente dar dos o tres manos. Se puede diluir hasta un 5% con disolvente.
- Es conveniente aplicarlo a brocha o rodillo.

COFAN LA MANCHA S.A. A13342621, inscrita en el Registro Mercantil de Ciudad Real, Tomo 301, Sección General, Hoja CR-11.518 Avenida de la Industria, 9 13610 Campo de Criptana, Ciudad Real, España Tel.: (ES) +34 926 563 928 - +34 926 589 007 Fax.: (ES) 926 563 929



PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Morteros y hormigones:

Superficies no pintadas: Esperar 30 días para el correcto fraguado, limpiar eflorescencias, restos de desencofrantes, mohos y verdines, partículas sueltas y suciedad, cuando sea necesario abrir poro lijando las superficies pulidas. Antes de aplicar la capa de acabado, se recomienda sellar con SELLADORA FIJADORA COFAN o con IMPRIMACIÓN, según se requiera.

Superficies ya pintadas: Eliminar toda pintura vieja o mal adherida. En caso de que la superficie no tenga buena adherencia, se deberá lijar e imprimar en caso de ser necesario. Si hay presencia de mohos o verdines, hay que tratarlos y eliminarlos. Comprobar la compatibilidad del soporte y de la pintura existente con la nueva pintura que se vaya a aplicar.

Yesos y escayolas:

Superficies no pintadas: Esperar 30 días para el correcto fraguado/secado. Sanear y limpiar el soporte, eliminando eflorescencias y partículas sueltas. Aplicar una selladora, fijadora o una imprimación anticarbonatación, si fuese necesario. Si el soporte está suficientemente bien, puede bastar una primera mano de la capa de acabado diluida.

Superficies ya pintadas: Eliminar toda pintura vieja o mal adherida. En caso de que la superficie no tenga buena adherencia, deberá ser lijada e imprimada en caso de ser necesario. Si hay presencia de eflorescencias, mohos o verdines, hay que tratarlos y eliminarlos. Comprobar la compatibilidad del soporte y de la pintura existente, con la pintura que se vaya a usar.

Superficies metálicas férricas:

Superficies no pintadas: En soportes de hierro o acero, se lijará y limpiará con un paño con disolvente para eliminar aceites y grasas, así como restos de óxido. A continuación se le aplicará una capa de imprimación antioxidante, para posteriormente acabar con el esmalte elegido, salvo que se utilice un esmalte antioxidante y no sea necesaria la imprimación.

Superficies ya pintadas: Eliminar toda pintura vieja o mal adherida. Si se ha eliminado la pintura vieja, proceder como en las superficies nuevas. Si no se ha eliminado, comprobar la compatibilidad de la pintura existente con la que se vaya a usar.

Superficies no férricas de difícil adherencia:

Superficies no pintadas: En superficies como aluminio, acero inoxidable, latón, galvanizados, pvc..., además de limpiar con un paño con disolvente para eliminar aceites y grasas, se debe de tratar con una imprimación adherente específica (wash primer, imprimación multiadherente, etc) y posteriormente aplicar el producto de acabado elegido o bien utilizar un producto de acabado multiadherente o con adherencia directa sobre este tipo de soportes. En el caso de que haya puntos de oxidación, habrá que tratar específicamente mediante una imprimación antioxidante, comprobar la compatibilidad del mismo con la superficie y aplicar las capas necesarias de producto.

Superficies ya pintadas: Eliminar toda pintura vieja o mal adherida. En caso de que la superficie no tenga buena adherencia, deberá de ser lijada e imprimada en caso de ser necesario. Si hay presencia de óxido, hay que tratarlo y eliminar las partículas sueltas. Comprobar la compatibilidad del soporte y de la pintura existente, con la pintura que se vaya a usar.

Madera:

Superficies no pintadas: Al tratar la madera, hay que asegurarse que está lo suficientemente seca, pues un exceso de humedad provocará defectos de adherencia y/o defectos en la coloración, al tintar la madera por estar los poros llenos de agua. El contenido de humedad no debe superar el 12%-15%, según el tipo de madera. En maderas nuevas, eliminar las manchas y suciedad, dejar secar si está húmeda y a continuación lijar. Dar una mano de fondo o selladora, lijar y posteriormente aplicar dos manos como mínimo de terminación (se recomienda lijar entre capa y capa). Es importante tener en cuenta el sentido de la veta, tanto en el lijado como en la aplicación, que se debe hacer en el mismo sentido.

Superficies ya pintadas: En maderas pintadas, si la pintura está muy deteriorada, lo más conveniente es decapar y eliminar la pintura antigua. Si la pintura antigua está en buen estado, bastará con lijar la superficie. Se recomienda realizar una prueba, aplicando la pintura en una pequeña zona, para asegurar que no existe ninguna incompatibilidad entre los dos sistemas de pintado y las propias pinturas (ej.: pintura antigua al disolvente y pintura nueva al agua, o viceversa). Se recomienda lijar entre capa y capa.

Azulejos

Limpiar y desengrasar la superficie a pintar, eliminando toda la suciedad y grasas, aplicando directamente una pintura específica para azulejos, sin necesidad de imprimación. Realizar siempre una prueba de adherencia para verificar la compatibilidad del soporte con la pintura.

Otras superficies:

Para otras superficies especiales consultar.

COFAN LA MANCHA S.A. A13342621, inscrita en el Registro Mercantil de Ciudad Real, Tomo 301, Sección General, Hoja CR-11.518 Avenida de la Industria, 9 13610 Campo de Criptana, Ciudad Real, España Tel.: (ES) +34 926 563 928 - +34 926 589 007 Fax.: (ES) 926 563 929



ALMACENAMIENTO

Preservar los envases de temperaturas extremas 0ºC. /40ºC. Tiempo de almacenaje recomendado, de no más de 2 años.

MEDIO AMBIENTE

Los envases y residuos han de eliminarse según legislación vigente. No verter los residuos al desagüe, estudiar la posible reutilización

SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. No beber, comer, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos lavar con agua abundante. Para más información, consultar la ficha de seguridad del producto.

COFAN LA MANCHA S.A. A13342621, inscrita en el Registro Mercantil de Ciudad Real, Tomo 301, Sección General, Hoja CR-11.518 Avenida de la Industria, 9 13610 Campo de Criptana, Ciudad Real, España Tel.: (ES) +34 926 563 928 - +34 926 589 007 Fax.: (ES) 926 563 929