



DADOS TÉCNICOS

Referencia: 11000088-7; 11000088-8; 11000088-9, 11000088-10; 11000088-11; 11000088-7BL 11000088-8BL ; 11000088-9BL ; 11000088-10BL; 11000088-11BL ; 11000088-7BL-U; 11000088-8BL-U; 11000088-9BL-U ; 11000088-10BL-U; 11000088-11BL-U

Luvas de couro de vaca : Qualidade standard : Seguras e confortáveis : Resistentes e duradouras

Luvas amarelas de couro de vaca de qualidade standard UNE-EN 20388. Possuem um polegar plano e um debrum no pulso. São confortáveis e duradouras. Estas luvas caracterizam-se por assegurar o cuidado das mãos e protegê-las dos processos em que podem sofrer danos e lesões. São confortáveis de usar e fáceis de calçar e descalçar. Podem ser utilizadas numa grande variedade de tarefas, por exemplo, jardinagem, manuseamento de materiais, agricultura, construção, criação de animais, bricolage, etc. São duráveis e resistentes, garantindo uma longa vida útil do produto. Permitem-lhe trabalhar em segurança para proteger as suas mãos enquanto executa tarefas de forma eficiente.

CE: EPI Categoria II

Tamanho: 8, 9, 10

Níveis de proteção EN 388-2016

RESISTÊNCIA À ABRASÃO 3 1

Resistência ao CORTE 2

Resistência a lágrimas

RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO 2

X Resistência ao corte (EN 13997)

(Nível mínimo 1; Nível máximo 4)

(Nível mínimo 1; Nível máximo 5)

(Nível mínimo 1; Nível máximo 4)

(Nível mínimo 1; Nível máximo 4)

(Sem teste X Nível mínimo A; Nível máximo F)

Informações e instruções de uso

A luva é um Equipamento de Proteção Individual (EPI), que atende aos requisitos medidas essenciais de saúde e segurança especificadas no Regulamento UE 2016/425, no qual as diretrizes da Diretiva do Conselho da Europa estão incluídas

Da mesma forma, este EPI atende aos requisitos estabelecidos nas normas.

Europeia EN420-03+A1/09 (Requisitos Gerais para Luvas de Proteção) e EN 388-2016 (Luvas contra Riscos Mecânicos).

Esta luva é especialmente indicada para ser utilizada em todos os tipos de indústrias, onde há risco mecânico para a palma das mãos, como construção, siderúrgica, automotiva, metalúrgica, indústria moveleira, carga e descarga, agricultura, estações de serviço, etc.

NÃO DEVE SER UTILIZADO em trabalhos onde o nível de risco mecânico a ser coberto excede os níveis de desempenho alcançados de acordo com a norma EN388, mencionado acima, ou naqueles trabalhos onde o tato é necessário, ou quando lidar com riscos não mecânicos (térmicos, químicos, elétricos, etc.). Especialmente, deve Evite o contacto com produtos que possam afetar a estrutura da luva.

Armazenar

Armazenar em local seco e ventilado, com temperaturas entre (-2 e 50°C) e protegido da luz solar.

Manutenção ou limpeza

Se necessário, pode ser escovado com escova adequada.



cofan



cofan